

VW Touareg - Motorcontrolelampje gaat branden | HELLA

VW

Touareg 3,0i V6 (TDI)

Model: (7L_) / (7P5)

Bouwjaar: 2010

Motorcontrolelampje gaat branden

Vanwege een defecte uitlaatgasverschildruksensor gaat bij de hierboven genoemde voertuigen het motorcontrolelampje branden.

Een defecte uitlaatgasverschildruksensor uit zich bijv. in een onronde motorloop en/of door het branden van het motorcontrolelampje.

Als een defecte sensor niet wordt vervangen, kan dit leiden tot gevolgschade (bijv. dieselpartikels, motor enz.).

Reparatie-instructie:

Verschildruksensor vervangen.

- Uitlaatgasverschildruksensor

OE-nr. 059 906 051 A