

VW Up - Koelventilator draait continu | HELLA

VW

Up

Bouwjaar: 2011-2014

Motor: 1,0 i

Koelventilator draait continu

Als de radiateuraanjager bij de bovengenoemde voertuigen niet uitschakelt, komt als oorzaak een softwarefout resp. een defect regelapparaat in aanmerking.

Een defecte besturing van het regelapparaat van de radiator kan tot voortijdige uitval leiden. Hierdoor schakelt de radiator bij uitgeschakeld contact niet meer uit.

Om dit te verhelpen, wordt er een update van het motorregelapparaat uitgevoerd en wordt het regelapparaat van de radiateuraanjager evt. vervangen.

Het regelapparaat bevindt zich tussen aandrijving en

bekleding van de wielbehuizing (zie afbeelding).

De uitvoering van de modificatie geeft een onderhoudsactie (24AK) van de voertuigfabrikant weer en wordt in het onderhoudsboekje vermeld.

Raadpleeg voor meer informatie de desbetreffende autodealer.

