



Volkswagen Transporter - Foutcode P062B en motor- of voorgloeilampje gaat branden

Gegevensblad

Fabrikant	Volkswagen
Voertuigmodel	Transporter T6
Motor	2,0-liter diesel
Bouwjaar	2015 - 2019
Symptoom	Vermogensverlies / motor in noodloop



Motor- of voorgloeilampje brandt / vermogensverlies / noodloop

Bij de bovengenoemde voertuigen kunnen de volgende fouten of foutmeldingen voorkomen:

- Motorcontrolelampje gaat branden
- Voorgloeilampje gaat branden
- Aanzienlijk verminderd motorvermogen
- Motor in noodloop
- Foutcode P062B opgeslagen in motorregeleenheid

Om deze storing te verhelpen, moeten alle voor het systeem relevante onderdelen, de accu en de boordspanning worden gecontroleerd. Bovendien moeten de foutgeheugens worden uitgelezen/wist. Als dit niet tot het gewenste succes leidt, kan een software-update van de motorregeleenheid worden uitgevoerd om het probleem op te lossen. Wij raden u aan contact op te nemen met een VW-werkplaats.