



Volkswagen Transporter T6 - onregelmatig stationair / motor slaat af

Gegevensblad	
Fabrikant	Volkswagen
Voertuigmodel	Transporter T6
Motor	CXFA/CXHA/CXGA/CXGB/CXGC/CXHB
Bouwjaar	2015 - 2019
Symptoom	Onregelmatig stationair draaien / motor slaat af



Motor loopt onregelmatig in de opwarmfase/ motor slaat af na koude start

Indien de koude motor van bovengenoemde voertuigen na het starten afslaat of onregelmatig loopt, kan een lek in het inlaatgedeelte de oorzaak zijn. In de regeleenheid kunnen verschillende foutcodes over valse lucht zijn opgeslagen. Het controlelampje van de motor kan gaan branden.

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de verbinding tussen de luchtmassameter en het luchtfilter. Het is mogelijk dat de afdichtingsring beschadigd of verkeerd gemonteerd is.

Om dit te verhelpen, de aansluiting loskoppelen en controleren of de afdichtingsring correct is geïnstalleerd. Hij moet misschien worden vervangen.

In sommige gevallen kan de afdichtingsring zelfs volledig ontbreken. Hij kan tijdens eerdere onderhouds- of reparatiewerkzaamheden zijn vergeten.

