



Volkswagen e-Golf 7 - Ruitensproeiervloeistof achter blijft lopen

Gegevensblad

Fabrikant	Volkswagen
Voertuigmodel	e-Golf VII
Motor	Alle modellen met achterrauitwischer- wasinstallatie
Bouwjaar	tot 2015
Symptoom	Achterrauit: Het wasmiddel blijft lopen



Ruitenwischerwater stopt niet met lopen

Voor de bovengenoemde voertuigen wordt het volgende probleem gemeld. Als het achterrauitwissersysteem in werking werd gesteld, blijft er na het sproeien sproeiervloeistof uit de ruitenwissersproeier lopen. Als oorzaak kon een defecte ruitenwissersproeier van het achterrauitsproeisysteem worden vastgesteld. Om dit te verhelpen, gaat u als volgt te werk: Vervang de defecte ruitensproeier door een exemplaar met een terugslagklep conform de specificaties van de fabrikant. Daarna moet een functietest van de reparatiemaatregel worden uitgevoerd.