

Volvo C70 - Problemen met de temperatuurregeling | HELLA

Volvo

C70

Bouwjaar: 2005-2007

Problemen met de temperatuurregeling

Bij de bovengenoemde voertuigen kan corrosie in of op de stekker en/of een beschadigde kabelboom tot gevolg hebben dat het aircosysteem niet goed wordt aangestuurd.

Wanneer zich problemen voordoen met de temperatuurregeling van het aircosysteem (ingestelde temperatuur wordt niet bereikt of gehandhaafd), verdient het aanbeveling de bekabeling van het bestuurdersportier te controleren.

De stekkercontacten van de portierkabelboom kunnen door het binnendringen van water corroderen. Daarnaast kan de kabelboom beschadigd zijn door contact met het raambediengingsmechanisme.

De buitentemperatuursensor, waarvan de meetwaarden ook worden gebruikt voor het aansturen van het aircosysteem, bevindt zich in de linker buitenspiegel. De bekabeling van de sensor maakt deel uit van de portierkabelboom. Wanneer er hier storingen optreden, kan dat ook effect hebben op de aansturing van het aircosysteem.

Neem deze informatie in acht bij problemen met de temperatuurregeling van het aircosysteem.

Inspecteer in het bijzonder de bekabeling/stekkerverbinding van het bestuurdersportier in het gebied van de A-stijl en controleer ook de bekabeling achter de portierbekleding.