



Volvo XC 60 II - Vervanging van het interieurfilter


Gegevensblad	
Fabrikant	Volvo
Voertuigmodel	XC 60 II
Motor	Alle modellen
Bouwjaar	2018 -
Symptoom	Vervanging van interieurfilter




Vervanging interieur-/stuifmeelfilter

Ga als volgt te werk om het interieur-/stuifmeelfilter op bovengenoemde voertuigen te vervangen:

- Contact uitschakelen
- Verplaats de passagiersstoel naar achteren
- Verwijder de bekleding in de voetenruimte van de passagier ([Afb. 1](#))
- Ontgrendel het deksel van het filterhuis (2x) ([Afb. 2](#))
- Verwijder het deksel naar beneden toe
- Trek het filter er naar beneden toe uit ([Afb. 3](#))
- Buig het nieuwe filter lichtjes wanneer u het installeert en zorg ervoor dat het in de juiste positie wordt geïnstalleerd
- Monteer de afsluitdop en de bekleding in omgekeerde volgorde



Bekleding voetenruimte



Vergrendeling filterhuis



Filters