



BMW X3 - Onbedoelde stuurbewegingen

Gegevensblad

Fabrikant	BMW
Voertuigmodel	X3
Motor	Alles
Bouwjaar	06/2023 tot 11/2025
Symptoom	Onbedoelde stuurbewegingen
Recommend HGS Tool	mega macs X , macsRemote Services

Belangrijke veiligheidsinstructie

Onbedoelde stuurbewegingen zonder actieve sturingreep

Bij het bovengenoemde voertuigtype kan het voorkomen dat er als gevolg van een softwarefout in het stuursysteem onbedoelde stuurbewegingen optreden. De stuurbewegingen vinden plaats zonder actieve stuurbeweging en moeten als een veiligheidsrisico worden beschouwd.

Het probleem is al door de voertuigfabrikant onderkend en wordt in het kader van een werkplaatsactie door middel van een software-update verholpen. Hierbij wordt de software van de betreffende regeleenheden bijgewerkt naar de nieuwste versie. De uitvoering van de maatregel wordt in het systeem van de fabrikant gedocumenteerd.

Als voertuigen met klachten over onbedoelde stuurbewegingen naar de werkplaats komen, controleer dan of de betreffende werkplaatsactie al is uitgevoerd. Mogelijk zijn nog niet alle getroffen voertuigen bijgewerkt. Neem indien nodig contact op met de voertuigfabrikant of een door de fabrikant erkende werkplaats.

Zodra de oorzaak van de fout is verholpen, wist u foutgeheugen en voert u een proefrit uit.

Opmerking

Neem in dit verband ook altijd de onderhouds- en reparatie-instructies van de voertuigfabrikant in acht!