

Lexus GS300/GS350 - Condensafvoer | HELLA

Lexus

GS300/GS350

Modeljaar: 2006 - 2007

Condensafvoer

Bij bovengenoemde voertuigen kan een verstopte condensafvoer in het airconditioningsysteem leiden tot het binnendringen van water in het interieur van het voertuig.

Als er aanzienlijke vochtophoping in het interieur (tapijten) wordt geconstateerd, moet een verstopte condensafvoer als mogelijke oorzaak worden overwogen.


Toegang krijgen tot de condensafvoer is een zeer complexe taak.


Naast de hier beschreven voorbeeldprocedures is altijd andere, fabrikantsspecifieke informatie vereist. Afhankelijk van het model en de variant (2WD/4WD) kan de volgende procedure worden gevolgd.

- Til het voertuig op met behulp van een hefplatform.
- Knip de elektrische kabel voor de O2-sensor door.
- Schroef de uitlaat van elk deel van de Y-pijp los en zet deze rechtop.
- Verwijder de transmissiehouder en ondersteun de transmissie.
- Verwijder de voorste aandrijf-as (alleen bij vierwielaandrijving)
- Verlaag de transmissie enkele centimeters.
- Verwijder indien nodig de versnellingspook.

U kunt de condensafvoer zien als u aan de transmissiezijde staat en naar de onderkant van het voertuig kijkt, boven de transmissie (zie tekeningen).

U kunt nu de doorvoertule voor de condensafvoer reinigen met een lang, stomp voorwerp of deze vervangen door een aangepaste versie. Neem voor meer informatie contact op met uw erkende dealer.





4WD