



Lexus LS400 - VSC-controlelampje brandt continu

Gegevensblad	
Fabrikant	Lexus
Voertuigmodel	LS400
Motor	4,0 i V8
Bouwjaar	1994 - 2000
Symptoom	VSC-controlelampje brandt permanent

Belangrijke veiligheidsinstructie

VSC-controlelampje brandt permanent

Bij bovengenoemde voertuigen kan het voorkomen dat, na het loskoppelen of vervangen van de accu, de melding “VSC OFF” permanent op de instrumentengroep wordt weergegeven.

De afkorting “VSC” staat voor Vehicle Stability Control, wat overeenkomt met “ESP” (Elektronisch Stabiliteitsprogramma).

Een “spanningsdaling” in het boordnet of een mogelijk defecte sensor kan er eveneens toe leiden dat het “VSC OFF”-lampje gaat branden.

De melding kan ook niet worden uitgeschakeld met de VSC-schakelaar in de middenconsole. Dat betekent dat de stabiliteitscontrole is uitgeschakeld.

In dit geval is aan te raden om het foutgeheugen uit te lezen (met behulp van een geschikt diagnoseapparaat, bijvoorbeeld Mega Macs X). Zo wordt de foutoorzaken beperkt of vastgesteld. Als er bijvoorbeeld de code C1210 in het foutgeheugen is opgeslagen, duidt dit op een onjuiste kalibratie van de giersnelheidssensor.

Om dit te verhelpen, moet de sensor opnieuw worden gekalibreerd en het foutgeheugen worden gewist.

Daarna moet er een testrit worden gemaakt.

