

Nissan Pathfinder (R51) - Water dringt het interieur van het voertuig binnen | HELLA

Nissan

Pathfinder (R51)

Navara (D40)

Water dringt het interieur van het voertuig binnen

Bij bovengenoemde voertuigen kan het voorkomen dat er condenswater binnendringt in het interieur van het voertuig.

Oorzaak hiervoor kan een te korte condenswater-afvoerslang zijn.

Het betreft de volgende voertuigen:

Pathfinder (R51), tot chassisnr: VSK....R51....345825

Navara (D40), tot chassisnr: VSK....D40....345822

Om dit te verhelpen, moet u als volgt te werk gaan:

- Condenswaterafloop controleren
- Evt. condenswaterslang demonteren en gemodificeerde versie (92590-1F700) monteren