

Opel Insignia - Vermogensverlies, Melding in instrumentenpaneel | HELLA

Opel

Astra J

Modeljaar: 2010 –

Motor: A20DT/A20DTH/A20DTJ/A20DTR

Koelvloeistofverlies

Bij de bovengenoemde voertuigen kan er in de buurt van de uitlaatgasrecirculatiekoeler (EGR-koeler) koelvloeistofverlies optreden.

Wanneer het vermoeden bestaat dat er een lek in het koelsysteem zit, moet er speciale aandacht worden besteed aan de EGR-koeler. Door een scheur in de behuizing kan er een sluipend koelvloeistofverlies optreden.

Om dit probleem op te lossen, moet als volgt te werk worden gegaan en moet er een reparatieset (foto) worden gebruikt die bestaat uit een behuizing, 2 pakkingen en 2 clips.

- Laat de motor afkoelen.
- Bouw de EGR-koelerbehuizing uit (vang de koelvloeistof op).
- Verwijder de EGR-koeler uit de behuizing.
- Reinig de pakkingvlakken.

Reparatieset (onderdeelnr.: 55590953) gebruiken:

- Bouw de EGR-koeler in de nieuwe behuizing in.
- Bouw de koelerbehuizing in. Gebruik hierbij de nieuwe pakkingen.
- Vul het koelsysteem met koelvloeistof.
- Ontlucht het koelsysteem.
- Voer een lektest uit.

