

# Opel Astra J Sports Tourer - Klotsend geluid bij de deuren | HELLA

**Opel**

**Astra J Sports Tourer**

## Klapperend geluid bij de deur

Als bovengenoemde problemen bij het wegrijden en remmen worden gemeld, kan dit worden veroorzaakt door verstopte en vervuilde afvoerkleppen (afbeelding 2 / 3) bij de bestuurdersdeur.

Door de opening tussen de zijruit en de rubberen lip (afbeelding 1) komt er water binnen, dat niet kan wegvloeien en zich in het onderste deel van de deur verzamelt.

Oplossing:

Maak de afvoerkleppen voorzichtig los met behulp van een montagehefboom (kunststof) en verwijder ze (laat het water wegvloeien).

Demonteer de deurbekleding volgens de instructies van de fabrikant. Droog en reinig indien nodig de binnenkant van de deur, behandel eventuele door corrosie veroorzaakte schade op vakkundige wijze en conserveer deze.

Reinig de afvoerkleppen of vervang ze indien nodig.

· OE-onderdeel nr. 13284289

Opmerking:

Controleer de afvoerkleppen van de overige deuren en vervang ze indien nodig zoals hierboven beschreven.





