



Toyota C-HR: geluiden uit de motorruimte

Gegevensblad

Fabrikant	Toyota
Voertuigmodel	C-HR
Motor	1,2i
Motorcode	8NR-FTS
Bouwjaar	2016 - 1-1-2018
Symptoom	geluiden uit de motorruimte



Niet-specifieke, ratelende geluiden uit de motorruimte

Bij bovengenoemde voertuigen kunnen niet-specifieke, ratelende geluiden optreden uit de motorruimte.
Een mogelijke oorzaak is de laaddrukregelklep, die kan trillen door drukschommelingen.
Om dit te verhelpen, is het raadzaam om de vacuümleiding te vervangen door een aangepaste versie (25781-47030) en ook een borgclip (23841-28050) te monteren.