



Volvo S60 Binnendringend water bij voertuigen met zonnedak

Gegevensblad	
Fabrikant	Volvo
Voertuigmodel	S60
Bouwjaar	2010 - 2018
Symptomen	Binnendringend water bij voertuigen met zonnedak



Volvo S60 - binnendringend water bij voertuigen met schuifdak

Voertuigen met een verstelbaar of schuifdak hebben hiermee te maken. Bij het openen kan water in het voertuiginterieur binnendringen.

De oorzaak kan vuilafzetting zijn in de buurt van de winddeflector van het zonnedak.

In dat geval verdient het aanbeveling dit gedeelte grondig schoon te maken en regelmatig preventief vrij te houden van nieuwe vuilafzettingen.