



VW Passat - storende klapperende geluiden in het interieur

Gegevensblad	
Fabrikant	VW
Voertuigmodel	Passat
Motor	1.6 TDI
Motorcode	DCXA
Bouwjaar	2014 tot 2018
Symptoom	Storende klapperende geluiden in het interieur

Belangrijke veiligheidsinstructie

Klapperende geluiden uit het gebied bij de voorstoelen

Bij het bovengenoemde voertuigtype kunnen tijdens het rijden klapper- of kloggeluiden in het interieur van het voertuig te horen zijn. Het geluid treedt vooral op bij het rijden over oneffenheden en lijkt afkomstig te zijn vanuit het gebied bij de voorstoelen.

Bij de foutopsporing moet eerst door middel van een gerichte testrit worden gecontroleerd of het geluid duidelijk kan worden gelokaliseerd uit het gebied bij de voorste hoofdsteunen. Als het geluid duidelijk aan de stoel kan worden toegeschreven, ligt de oorzaak vaak in een onvoldoende geleiding van de hoofdsteun. Het gaat hierbij om de geleiding van de hoofdsteun aan de rechterkant in de rijrichting bij beide voorstoelen (zie afbeelding). Door fabricagetoleranties of materiaalgerelateerde slijtage kan er speling in de geleiding ontstaan, waardoor de hoofdsteun bij bewegingen van het voertuig klapperende of kloppende geluiden veroorzaakt.

Om het defect te verhelpen, moeten de geleiders van de hoofdsteunen op de betreffende stoelen worden vervangen volgens de instructies van de fabrikant. Na het vervangen van de geleiders moet opnieuw een testrit worden uitgevoerd om er zeker van te zijn dat het geluid niet meer

optreedt. Opmerking: Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van andere weggebruikers moeten test- en proefritten altijd worden uitgevoerd met een tweede persoon (bestuurder).

Opmerking

Neem in dit verband ook altijd de onderhouds- en reparatie-instructies van de voertuigfabrikant in acht!

Dit probleem kan ook bij andere voertuigmodellen met vergelijkbare uitrustingsvarianten optreden.



Voorbeeld van de geleiding van de hoofdsteun aan de rechterkant (in de rijrichting) van de voorstoel. In dit gedeelte kunnen er door speling in de geleiding klapperende of kloppende geluiden ontstaan.