



Mini Cooper F56 – Woda w bagażniku

Karta katalogowa	
Producent	Mini
Model pojazdu	Cooper F56
Silnik	2,0
Kod silnika	B48
Rok produkcji	2014-2018
Objawy	Nieprzyjemny zapach we wnętrzu pojazdu

 Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa

Dostawanie się wody do bagażnika

W ww. typie pojazdu woda może dostawać się do bagażnika z powodu nieszczelnej klapy bagażnika i zbierać się przy komplecie narzędzi. Jeśli woda pozostanie w pojeździe przez dłuższy czas, może to prowadzić do nieprzyjemnego zapachu.

W przypadku wystąpienia powyższej usterki należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelkę na obwodzie klapy tylnej. Najpierw należy przeprowadzić test szczelności w celu sprawdzenia systemu. W tym celu należy polewać pojazd wodą z węża w obszarze tylnej klapy. W tym czasie druga osoba będąca wewnątrz pojazdu musi obserwować, w którym miejscu woda przedostaje się do środka. Szczególną uwagę należy zwrócić na uszczelkę klapy tylnej.

Jeśli okaże się, że woda przedostaje się przez uszczelkę klapy tylnej, należy sprawdzić, czy jest uszczelka jest prawidłowo osadzona. Uszczelka musi przylegać równomiernie dookoła i nie może mieć żadnych widocznych pomarszczeń ani obszarów wystających z nadwozia. Jeśli uszczelka jest wizualnie w porządku i nie widać żadnych nieprawidłowości na jej przebiegu, problem można rozwiązać poprzez wymianę uszczelki tylnej klapy.

Po wymianie uszczelki należy przeprowadzić ponownie test szczelności, aby upewnić się, że woda nie dostaje się już do środka.

Wskazówka

Przestrzegać instrukcji konserwacji i napraw producenta pojazdu!

Usterka ta może występować również w innych modelach o takim samym wyposażeniu.

Przedruk, rozpowszechnianie, powielanie, wykorzystywanie w jakiegokolwiek formie i udostępnianie treści niniejszego dokumentu, w tym jego fragmentów, jest dozwolone wyłącznie za naszą wyraźną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub konstrukcji. Wszelkie prawa zastrzeżone.