

# Audi A1/A1 Sportback - Zakłócenia odbioru radia | HELLA

Audi

A1/A1 Sportback

Silnik: 1.8 TFSI (DAJB)

.

Rok produkcji: (2015-2018)

## Zakłócenia odbioru radia

W tym przypadku klient skarży się, że odbiór sygnału radiowego jest zakłócony, gdy zostanie włączone ogrzewanie tylnej szyby.

Zakłócenia sygnału są spowodowane uszkodzonymi ścieżkami grzewczymi w tylnej szybie.

Wskazówka dotycząca naprawy:

W celu wykluczenia innych możliwych przyczyn usterki należy przeprowadzić kontrolę układu elektrycznego i mechanicznego (zgodnie ze specyfikacją producenta pojazdu), a także odczytać kody usterek za pomocą odpowiedniego testera diagnostycznego. Jeśli nie zostały stwierdzone żadne inne uszkodzenia, to należy wymienić tylną szybę.

## WSKAZÓWKA:

W tym kontekście należy pamiętać, że prace te mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany warsztat i należy przestrzegać wskazówek producenta pojazdu dotyczących naprawy i konserwacji!