

Audi A3 - Oświetlenie klapy bagażnika nie działa | HELLA

Audi

A3

Data produkcji: 1997-2003

Wszystkie modele

Oświetlenie klapy bagażnika nie działa

Jeżeli klient zgłosi opisany błąd, przyczyną może być przedostawanie się wody do zamka klapy bagażnika. Może się również włączać lampka ostrzegawcza otwarcia klapy bagażnika w kokpicie. Woda przedostaje się do zamka klapy bagażnika przez otwór lub pęknięcie w wężu wodnym układu spryskiwaczy tylnej szyby. W takim przypadku należy wymienić węż i przymocować przy użyciu zmodyfikowanej klamry zaciskowej. W razie potrzeby przymocować węż dodatkowo przy użyciu łączników kablowych. Naprawić mechanizm zamykający i spryskać smarem. Sprawdzić również styk elektryczny zamka.