

Audi A3 - Wydajność ogrzewania za niska | HELLA

Audi

A3

Data produkcji: 1997-2003

Wszystkie silniki z żeliwnym blokiem cylindrowym

Jeżeli klient zgłosi opisany błąd, przyczyną może być zanieczyszczenie płynu chłodzącego silnika.

Reiniger für Kältsysteme
cleaning agent for cooling systems
Nettoyant pour systèmes
de refroidissement
Reiniger voor koelsystemen
Limpiador de sistemas de
refrigeración
Detergente per sistemi d'



W takim przypadku postępować w następujący sposób.