

Audi A4 - Nagromadzenie skroplin | HELLA

Audi

A4 (8D, B5)

Rok produkcji: do 1999

Silnik: 1,6i (AHL)

Nieokreślone odgłosy

Nagromadzenie skroplin

Na biegu jałowym w ww. pojazdach mogą występować bulgoczące odgłosy.

Ich przyczyną mogą być skropliny nagromadzone w wężu wentylacyjnym pojemnika filtra węglowego. Zasysanie świeżego powietrza podczas pracy silnika może powodować opisane tu odgłosy.

W celu usunięcia problemu należy wymontować misę przedniego prawego nadkola. Widać teraz węż wentylacyjny prowadzący z pojemnika filtra węglowego do atmosfery przez podwozie pojazdu. W miejscu, w którym węż ten wygina się do góry, należy wywiercić w najniższym punkcie jego łuku otwór o średnicy 3 mm. Umożliwia to odpływ wody.