

Audi Q5 - Hałas przewodu klimatyzacji | HELLA

Audi

Q5

Rok produkcji: 2010 - 2016

Hałas przewodu klimatyzacji

W podanych wyżej pojazdach, w komorze silnika mogą występować odgłosy stukotania. W tym przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na sztywne przewody klimatyzacji.

Istnieje możliwość, że hałas jest spowodowany zbyt małą odległością przewodu czynnika chłodniczego od zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego.

Rozwiązaniem problemu może być zamontowanie zmodyfikowanego przewodu czynnika chłodniczego lub/i poprawne ułożenie przewodu.

