

Audi Q5 - Sporadycznie nie działa światło cofania | HELLA

Audi

Q5

Rok produkcji: 09/2015 – 05/2017

Sporadycznie nie działa światło cofania

Przyczyną wymienionego problemu wpodanym wyżej pojeździe może być wadliwe działanie włącznika świateł cofania.

Ponadto usterka ta może prowadzić do ograniczonego działania systemu wspomagania parkowania i/lub systemu kamery cofania.

Dotyczy to pojazdów z manualną skrzynią 6-biegową.

Objawy usterki występują sporadycznie przy niskich temperaturach zewnętrznych.

Wskazówka:

- Po włączeniu biegu wstecznego nie rozlega się sygnał dźwiękowy.

Wskazówka dotycząca naprawy

Sprawdzić włącznik świateł cofania i w razie potrzeby wymienić na zmodyfikowaną wersję.