

Audi TT - Kondensacja w reflektorze | HELLA

Audi

Audi TT

Rok produkcji: 2006 - 2014

Kondensacja w reflektorze

Jeżeli okaże się, że wyżej wymienione pojazdy mają silne nagromadzenie wody kondensacyjnej w reflektorach, może to być spowodowane przedostawaniem się wody przez wąż wentylacyjny.

Producent pojazdu oferuje w tym celu zmodyfikowany przewód giętki (rys.1/ rys.2), który ma na celu zmniejszenie wysokiego poziomu kondensacji. Ponadto, jego kształt określa już wcześniej pozycję montażową.





Nr katalogowy przewodu wentylacyjnego

lewy: 8J0 941 717 B

prawy: 8J0 941 718

Rys.1

Rys.2