

BMW Seria 3 (E90/E91/E92) - Słaba wydajność klimatyzacji | HELLA

BMW

Seria 3 (E90/E91/E92)

X5 (E70)

X6 (E71)

Słaba wydajność klimatyzacji

W przypadku wyżej wymienionych pojazdów przy bardzo wilgotnej pogodzie i po dłuższej jeździe klimatyzacja może wytwarzać tylko ciepłe powietrze.

Po wyłączeniu klimatyzacji na 10-15minut i ponownym włączeniu działa ona przez jakiś czas znowu normalnie.

Przyczyną może tu być nieprawidłowo uszczelniony czujnik temperatury parownika.

Wskutek nieprawidłowej temperatury powietrza inieprawidłowych wartościach pomiaru może dochodzić do zamarzania parownika.

W celu usunięcia problemu należy wymontować i uszczelnić czujnik temperatury, który jest np. dostępny w modelu E90/91/92 od strony wnętrza na nogi pasażera. W tym celu należy najpierw wyjąć osłonę znajdującą się poniżej schowka na rękawiczki /> (zdjęcie 1). Widoczny staje się czujnik znajdujący się po prawej stronie skrzynki parownika (zdjęcie 2).

Dalszy sposób postępowania:

- Odłączyć wtyczkę czujnika
- Wymontować czujnik
- Przyciąć pasek piankowy (zdjęcie 3) i nakleić

Uważać, by nie zakleić ogniwa pomiarowego czujnika (zdjęcie 4)

- Zamontować czujnik i podłączyć wtyczkę
- Zamontować osłonę
- Przeprowadzić kontrolę działania



Zdjęcie 1



Zdjęcie 2



Zdjęcie 3



Zdjęcie 4