



BMW serii 1/3/4 - Zapach paliwa we wnętrzu samochodu

Karta katalogowa	
Producent	BMW
Model pojazdu	Seria 1 / 3 / 4
Model	F20 / F30 / F31 / F32 / F33/ F34 / F35 / F36
Silnik	N47
Rok produkcji	2013
Objawy	Nieprzyjemny zapach (oparów paliwa) we wnętrzu samochodu

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

BMW serii 1/3/4 - nieprzyjemny zapach (oparów paliwa) we wnętrzu samochodu

W przypadku tej naprawy klient skarży się na nieprzyjemny zapach (oparów paliwa) we wnętrzu samochodu.

Przyczyną wyżej wymienionego problemu jest nieszczelny przewód paliwowy.

Sposób rozwiązania: Wymienić przewód paliwowy zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu.

Po zakończeniu prac naprawczych, przed uruchomieniem silnika i jazdą należy bezwzględnie sprawdzić szczelność układu zasilania paliwem i wszystkich połączeń.

Wymagane części zamienne	Numer części OE
Przewód doprowadzający paliwo (1x)	13 53 8 594 893
Opaska zaciskowa przewodu (1x)	11 15 1 727 509
Śruba Torx (4x)	07 14 7 270 121

WSKAZÓWKA

Należy pamiętać, że prace te powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany warsztat i należy przestrzegać wskazówek producenta pojazdu dotyczących naprawy i konserwacji!

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.