



BMW X3 – Niechciane skr#canie

Karta katalogowa	
Producent	BMW
Model pojazdu	X3
Silnik	Wszystkie
Rok produkcji	06/2023 do 11/2025
Objawy	Niechciane skr#canie
Zalecane narz#dzie HGS	mega macs X , macsRemote Services

 **Wa#na informacja dotycz#ca bezpiecze#stwa**

Niechciane skr#canie bez aktywnego ruchu kierownic#

W tym modelu pojazdu mo#e si# zdarzy#, #e z powodu b###du oprogramowania w uk#adzie kierowniczym dojdzie do niechcianego skr#cania. Skr#canie odbywa si# bez aktywnego ruchu kierownic# i nale#y je uzna# za maj#ce znaczenie dla bezpiecze#stwa.

Problem jest ju# znany producentowi samochodu. Zosta# usuni#ty poprzez aktualizacj# oprogramowania w ramach akcji serwisowej. Obejmowa#a ona aktualizacj# oprogramowania sterownik#w. Przeprowadzenie akcji serwisowej jest dokumentowane w systemie producenta.

Je#li w warsztacie pojawi# si# pojazdy z takim problemem, nale#y sprawdzi# czy akcja serwisowa zosta#a ju# przeprowadzona. Jednak istnieje mo#liwo##, #e nie wszystkie pojazdy, których dotyczy problem, zosta#y ju# naprawione. W razie potrzeby skontaktowa# si# z producentem pojazdu lub jego autoryzowanym serwisem.

Po usuni#ciu przyczyny usterki nale#y skasowa# pami## b###d#w, a nast#pnie przeprowadzi# jazd# prób#.

Wskazówka

Przestrzegaj instrukcji konserwacji i napraw producenta pojazdu!