

Chevrolet Aveo - Silnik uruchamia się samoczynnie przy kluczyku w pozycji "Off" | HELLA

Chevrolet

Aveo

Rok produkcji: 11/2010 – 08/2014

Numer podwozia: ...CB00250 / ...FB024978

Silnik uruchamia się samoczynnie przy kluczyku w pozycji "Off"

Przyczyną ww. problemu może być defekt stacyjki.

Wskutek nadmiernego zużycia cylinderka stacyjki silnik może się uruchamiać w niekontrolowany sposób, gdy kluczyk znajduje się w pozycji "Off".

Wskazówka:

Przy uruchamianiu silnika zabezpieczyć pojazd przed odtoczeniem.

- Zaciągnąć hamulec postojowy
- Wcisnąć sprzęgło
- Dopiero teraz wprowadzić kluczyk do stacyjki

Producent pojazdu usunął już problem i powiadomił właścicieli samochodów, których dotyczy ta usterka. Jest jednak prawdopodobne, że z różnych powodów nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone lub naprawione.

Rozwiązanie problemu:

W tej sytuacji należy się zwrócić do autoryzowanego serwisu, który wymieni uszkodzony cylinderek stacyjki na zmodyfikowany element.

Akcja ta jest rejestrowana w książce serwisowej pod kodem "OSB14-10-065".