

Citroen C3 Pluriel - Słaba wydajność klimatyzacji | HELLA

Citroen

C3 Pluriel (HB)

Słaba wydajność klimatyzacji

Za wysokie ciśnienie w układzie.

Jeżeli w przypadku ww. pojazdów klient reklamuje niedostateczną wydajność klimatyzacji, przyczyną może być defekt skraplacza.

Wskutek korozji i/lub wibracji może dojść do obluzowania i wypadnięcia blaszek skraplacza (zdjęć). Zakłóca to proces skraplania czynnika chłodniczego w skraplaczu, co może z kolei generować nadmierne ciśnienie po stronie wysokociśnieniowej.

W celu usunięcia tego problemu należy wymienić skraplacz i osuszacz.

