

Citroen C4 - Piłujące odgłosy z osi tylnej | HELLA

Citroen

C4

Wszystkie modele do roku produkcji 10/2006

Zakleszczone cięgna hamulca ręcznego

Piłujące odgłosy z osi tylnej

Przyczyną ww. nieprawidłowości może być opór lub zablokowanie linki hamulca ręcznego.

Z powodu korozji lub uszkodzeń wewnętrznych może dojść do zablokowania linki hamulca ręcznego. Dźwignia na zacisku hamulca nie powraca do położenia końcowego, co z kolei prowadzi do lekkiego docisku klocków hamulcowych do tarczy hamulcowej. Powstałe w ten sposób tarcie podczas jazdy powoduje nieprzyjemne odgłosy i jednocześnie ścieranie klocków i tarczy hamulcowej.

Ta wada występuje często przy niskich temperaturach powietrza.