

Citroen Dispatch/Jumpy - Zaświecenie się kontrolki silnika isporadyczne problemy | HELLA

Citroen

Dispatch / Jumpy

Modele I/II od 20 marca 2006

Zaświecenie się kontrolki silnika isporadyczne problemy przy uruchamianiu silnika.

Wprzypadku wyżej wymienionych pojazdów może dochodzić do sporadycznych problemów przy uruchamianiu silnika lub silnik może przestać działać.

Dodatkowo zaświecić się może kontrolka silnika. Przyczyną może być uszkodzona wiązka kablowa wobszarze nad pompą wspomagania układu kierowniczego (patrz rysunek). Wada wiązki kablowej może powstać ze względu na „szorowanie” oprowadnicę wiązki kablowej. Wcelu naprawy sprawdzić wiązkę kablową. Naprawić/wymienić uszkodzone miejsca izamocować poprawnie



Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.