

Citroen Xsara Picasso - Przełącznik kierunkowskazu nie powraca automatycznie do pozycji wyjściowej | HELLA

Citroen

Xsara Picasso

Wszystkie modele 2005–2011

Przełącznik kierunkowskazu nie powraca automatycznie do pozycji wyjściowej.

Jeśli w przypadku tych pojazdów przełącznik kierunkowskazu (dźwignia kierunkowskazu – automatyka powrotu) nie powraca automatycznie do pozycji wyjściowej, możliwe, że wkierownicy zamontowano błędnie/wniewłaściwej pozycji sprężynę śrubową. W ramach akcji korekcyjnej sprawdzić, czy przyłącze elektryczne sprężyny śrubowej wkierownicy znajduje się w pozycji „godzina 12” (patrz rysunek). Jeśli nie, poprawić pozycję montażu sprężyny śrubowej.

Wskazówka: montaż poduszki powietrznej kierowcy musi zostać przeprowadzony przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

