



Dacia Sandero – Zablokowana stacyjka i zębatka rozrusznika nie wyzębia się

Karta katalogowa	
Producent	Dacia
Model pojazdu	Sandero
Silnik	Wszystkie modele
Rok produkcji	2013 – 2021
VIN	UU15SDKJ558926581 – UU1HSDM9G60030836
Objawy	Zablokowana stacyjka, zębatka rozrusznika nie wyzębia się

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Zablokowana stacyjka, możliwość uszkodzenia rozrusznika

W powyższych samochodach pojawia się następujący problem.

Podczas uruchamiania pojazdu stacyjka zacina się w pozycji rozruchu. W wyniku tej usterki zębniak rozrusznika nie rozłącza się i może dojść do uszkodzenia (rozrusznika, koła zębatego itp.).

Przyczyną może być uszkodzenie stacyjki.

W celu rozwiązania problemu należy wykonać następujące czynności: Wymienić uszkodzoną stacyjkę zgodnie z zaleceniami producenta. Sprawdzić silniczek rozrusznika i elementy peryferyjne (wiązka kablowa itp.) pod kątem uszkodzeń i w razie potrzeby wymienić lub naprawić.

Następnie należy przeprowadzić jazdę próbną w celu sprawdzenia skuteczności wykonanej naprawy.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.