



## Fendt Favorit 500 – Złącza wysokiego/niskiego ciśnienia klimatyzacji

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Karta katalogowa |                                                  |
| Producent        | Fendt                                            |
| Model pojazdu    | Favorit 500 (509C - 515C)                        |
| Rok produkcji    | 1993 – 2000                                      |
| Objawy           | Złącze wysokiego/niskiego ciśnienia klimatyzacji |

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

### Gdzie znajdują się złącza serwisowe wysokiego i niskiego ciśnienia?

W trakcie prac konserwacyjnych i naprawy klimatyzacji konieczne jest opróżnienie i ponowne napełnienie układu. Jednak złącza serwisowe nie znajdują się ani w komorze silnika, ani na dachu kabiny. Aby dostać się do tych złączy, należy najpierw zdemontować osłonę w obszarze prawych stopni (zdj. 1). Złącze wysokiego i niskiego ciśnienia są teraz widoczne. W obszarze tym nie ma jednak zbyt wiele miejsca na podłączenie przewodów jednostki serwisowej klimatyzacji (zdj. 2).



Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone

wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.