



Fiat 500 - Aufleuchten der Warnlampe für Berganfahrhilfe

Datenblatt

Hersteller	Fiat
Fahrzeugmodell	500
Baujahr	2007 - 2012
Symptom	Aufleuchten der Warnlampe für Berganfahrhilfe.

Wichtiger Sicherheitshinweis

Die technischen Informationen und Tipps für die Praxis wurden von Hella erstellt, um Kfz-Werkstätten in ihrer Arbeit professionell zu unterstützen. Die hier auf dieser Webseite bereitgestellten Informationen sollen nur von einschlägig ausgebildeten Fachpersonal genutzt werden.

Aufleuchten der Warnlampe für Berganfahrhilfe.

Wird bei o.g. Fahrzeugen beanstandet, dass die Berganfahrhilfe-Warnlampe leuchtet und zusätzlich im Fehlerspeicher der Fehlercode C1216 abgelegt ist, kommt als mögliche Ursache die Software vom ABS-/ ESP-Steuergerät in Betracht. Es kann folgende Fehlercode abgelegt sein:- Fehlercode 'gleichbedeutend' mit:- C1216, 'Kupplungspedalstellungsschalter (Geber der Kupplungsposition) – Signalfehler, Kabelbaum'. Zur Fehleranalyse sollten vorab die Steckerpin's, die Schnittstellen/ Kontaktierungen und der Kabelstrang zum Kupplungspedalschalter überprüft werden. Sind hier keine Abweichungen zu erkennen, ist als Abhilfemaßnahme eine Aktualisierung bzw. ein Upgrade der installierten Softwareversion beim Fahrzeughersteller erforderlich.