



Fiat 500e – nieprawidłowe działanie klawiatury cyfrowej

Karta katalogowa	
Producent	Fiat
Model pojazdu	500e
Silnik	Elektryczny
Kod silnika	46348460
Rok produkcji	2020 do 2025
Objawy	Nieprawidłowe działanie klawiatury cyfrowej
Zalecane narzędzie HGS	megamacsX

 Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa

Nieprawidłowe działanie klawiatury cyfrowej w przypadku wszystkich wpisów w systemie Infotainment

W przypadku wyżej wymienionego typu pojazdu może się zdarzyć, że wprowadzanie wszelkich danych za pomocą klawiatury cyfrowej na ekranie dotykowym będzie niemożliwe lub będzie możliwe z trudem. Klawiatura do wprowadzania danych pojawia się na chwilę, po czym od razu znika. Oznacza to, że nie można na przykład wprowadzić miejsca docelowego.

Jeśli w trakcie lokalizowania błędu i diagnostyki ECU nie znaleziono innej przyczyny, należy sprawdzić, czy jest dostępna aktualizacja oprogramowania systemu Infotainment.

Aktualizację oprogramowania można przeprowadzić np. poprzez Hella-Gutmann macsRemote Services lub za pomocą urządzenia diagnostycznego obsługującego PassThru z serii mega-macs. Ponadto konieczny jest zarejestrowany dostęp do portalu internetowego producenta samochodu. W przypadku braku odpowiedniego sprzętu należy zwrócić się do autoryzowanego warsztatu.

Po usunięciu przyczyny usterki należy skasować pamięć błędów, a następnie przeprowadzić jazdę próbną.

Wskazówka

W związku z tym zawsze należy postępować zgodnie z instrukcjami naprawy producenta pojazdu! Ten objaw błędu może również wystąpić w innych modelach pojazdów z porównywalną wersją wyposażenia.

Przedruk, rozpowszechnianie, powielanie, wykorzystywanie w jakiegokolwiek formie i udostępnianie treści niniejszego dokumentu, w tym jego fragmentów, jest dozwolone wyłącznie za naszą wyraźną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub konstrukcji. Wszelkie prawa zastrzeżone.