

Fiat Grande Punto - Odgłos pracy sprężarki przy wyłączonej klimatyzacji | HELLA

Fiat

Grande Punto

Rok produkcji: od 2003

Silnik: Multijet

Odgłos pracy sprężarki przy wyłączonej klimatyzacji

W przypadku ww. pojazdów podczas pracy silnika na biegu jałowym mogą być słyszalne odgłosy z komory silnika. Problem ten występuje jednak tylko przy wyłączonej klimatyzacji i jest z tego powodu rzadko łączony z klimatyzacją.

Możliwą przyczyną jest tu metalowy pierścień zabezpieczający znajdujący się na przedniej stronie koła pasowego sprężarki. Na biegu jałowym i przy wyłączonej sprężarce może on powodować wibracje, które przenoszone są przez sprężarkę na blok silnika i stają się słyszalne jako nietypowy odgłos.

W celu usunięcia problemu zmodyfikowano pierścień zabezpieczający sprzęgła sprężarki. Wymianę

można przeprowadzić w następujący sposób.

- Zdemontować przednie prawe koło
- Zdjąć pokrywę silnika
- Zdjąć pas napędowy sprężarki
- Zdemontować nasadkę przeciwpylową sprzęgła sprężarki
- Wymontować pierścień zabezpieczający sprzęgła i wymienić go na zmodyfikowany wariant z wkładką gumową (numer części zamiennej i dalsze informacje są dostępne w sieci handlowej firmy Fiat)