

Fiat Nuova Punto - Sporadyczne świecenie lampki kontrolnej ABS | HELLA

Fiat

Nuova Punto

Kod silnika: 199 A3.000

Rok produkcji: 2005-2010

Sporadyczne świecenie lampki kontrolnej ABS

W przypadku wyżej wymienionych modeli pojazdów może sporadycznie świecić lampka kontrolna systemu zapobiegającego blokowaniu hamulców. Jednocześnie w pamięci sterownika silnika zapisywany jest kod błędu P0504.

W niektórych sytuacjach może dodatkowo świecić lampka awaryjna asystenta ruszania pod górę.

Przyczyna

Przyczyną tej usterki mogą być nieprawidłowo zablokowane bolce stykowe we wtyczce przełącznika pedału hamulca.

