



Fiat Punto 199 – Silnik gaśnie lub nie uruchamia się

Karta katalogowa	
Producent	Fiat
Model pojazdu	Punto 199
Silnik	8-zaworowy 1.2i
Rok produkcji	2014 – 2018
Objawy	Silnik gaśnie lub nie uruchamia się

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa


Fiat Punto 199 – Silnik gaśnie lub nie uruchamia się

W wyżej wymienionych pojazdach przerwanie przewodu w wiązce kablowej silnika może spowodować, że silnik nie będzie się uruchamiał lub zgaśnie podczas jazdy.


W takim przypadku należy sprawdzić wiązkę kablową prowadzącą od sterownika silnika do cewki zapłonowej lub zaworów wtryskowych ([zdj. 1](#)). W tym celu należy usunąć izolację. Szczególną uwagę należy zwrócić na rękawy termokurczliwe. Wibracje mogą spowodować przerwanie przewodów w tym miejscu ([zdj. 2](#)).

WSKAZÓWKA

Pamięć błędów może zawierać różne kody błędów, które dotyczą układu zapłonowego lub zaworów wtryskowych. Błąd często występuje sporadycznie.



Zdjęcie 1: Sprawdzić wiązkę kablową prowadzącą od sterownika silnika do cewki zapłonowej lub zaworów wtryskowych



Zdjęcie 2: Wibracje mogą spowodować przerwanie kabli w niektórych miejscach

TO TEŻ MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.