



Fiat Punto 199 Ubytki płynu chłodzącego

Karta katalogowa	
Producent	Fiat
Model pojazdu	Punto 199
Silnik	8-zaworowy silnik 1.2i /1.4i
Rok produkcji	2012 - 2019
Objawy	Ubytki płynu chłodzącego

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Fiat Punto ma ubytki płynu chłodzącego

W przypadku utraty płynu chłodzącego w powyższych pojazdach należy zwrócić szczególną uwagę na górny wąż płynu chłodzącego przy chłodnicy.

W przypadku stwierdzenia nieszczelności w tym miejscu, wąż można wymienić na zmodyfikowaną wersję (55703225).

Po naprawie układ chłodzenia musi być [napełniony](#) , [odpowietrzony](#) i sprawdzony pod kątem szczelności.



Wąż płynu chłodzącego przy chłodnicy

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.