



Fiat Tipo słaba wydajność nagrzewnicy

Karta katalogowa	
Producent	Fiat
Model pojazdu	Tipo (356)
Rok produkcji	2015 -
Wskazówka	Wszystkie modele z automatyczną regulacją temperatury
Objawy	Słaba wydajność nagrzewnicy

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Fiat Tipo Słaba wydajność nagrzewnicy

W wyżej wymienionych pojazdach wydajność ogrzewania kabiny pasażerskiej może być ograniczona lub niewystarczająca przy niskich temperaturach zewnętrznych.

Pierwszą rzeczą do zrobienia jest wykluczenie elektrycznych i mechanicznych przyczyn usterki i sprawdzenie układu chłodzenia lub ogrzewania.

Jeśli nie znaleziono przyczyn nieprawidłowego działania, pomoże wgranie zmodyfikowanego oprogramowania sterownika klimatyzacji/ogrzewania. W tym celu należy zwrócić się do producenta pojazdu lub do dealera Fiata.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.