

Fiat Ulysse - Odpływ kondensatu | HELLA

Fiat

Ulysse

Rok produkcji: 2002 - 2005

Odpływ kondensatu /

lampka kontrolna poduszki powietrznej

W wymienionych pojazdach nieprawidłowe odprowadzanie kondensatu z klimatyzacji może powodować gromadzenie się wody w przestrzeni na nogi pasażera obok kierowcy.

W niektórych przypadkach woda przedostaje się również do sterownika poduszek powietrznych, co powoduje świecenie lampki kontrolnej. W skrajnych przypadkach następuje wyzwolenie poduszki powietrznej.

W celu uniknięcia tego problemu należy sprawdzić/oczyścić odpływ wody i sprawdzić sterownik poduszek powietrznych pod kątem gromadzenia się wody. Ponadto należy skontaktować się z producentem pojazdu w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących wyeliminowania problemu.