



Ford Focus – Awaria zestawu wskaźników

Karta katalogowa	
Producent	Ford
Model pojazdu	Focus 1,6i 16V
Rok produkcji	2006 – 2010
Objawy	Niekontrolowana awaria wszystkich wskaźników i lampek kontrolnych w zestawie wskaźników

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Ford Focus 1.6i 16V – awaria zestawu wskaźników

W przypadku stwierdzenia w wyżej wymienionych modelach pojazdów awarii wskaźników w zestawie wskaźników z jednoczesnymi problemami przy przyspieszaniu, jedną z przyczyn może być uszkodzona wiązka kablowa w obszarze prawego słupka A.shy /> Na złączach w wiązce kablowej do tablicy rozdzielczej mogą wystąpić opory przejścia, które powodują tę usterkę.

shy /> Ponadto mogą wystąpić następujące objawy:

- Utrata mocy
- Problemy z rozruchem
- Chwilowa niesprawność rozrusznika
- Sporadyczne zaświecenie się wszystkich lampek kontrolnych w zestawie wskaźników
- Poprzez wyłączenie i włączenie zapłonu można na krótko wyeliminować usterkę

Jeśli podczas diagnozy usterki wykluczono już inne przyczyny, należy sprawdzić wiązkę kablową i złącza i w razie potrzeby naprawić je lub wymienić.

Wskazówka

Należy zawsze przestrzegać instrukcji naprawy producenta pojazdu!

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.