

Ford Galaxy - Poduszka powietrzna SRS – lampka ostrzegawcza jest włączona | HELLA

Ford Galaxy

Rok produkcji 2002 – 2006

Silnik: E5SB

Wszystkie modele

Poduszka powietrzna SRS – lampka ostrzegawcza jest włączona

Awaria wyłącznika pedału hamowania

Jeżeli w wymienionych modelach pojazdów podczas jazdy włącza się lampka ostrzegawcza SRS (rys.), może to być spowodowane nieprawidłowym wyjustowaniem wyłącznika pedału hamowania.

