

Ford Galaxy VX - Wyświetlana informacja o uszkodzeniu świateł stopu< | HELLA Ford Galaxy VX, VY S-Max z tylnym spoilerem
Data produkcji: 02/2006-10/2010 Wyświetlana informacja o uszkodzeniu świateł stopu W podanych wyżej pojazdach wyświetlacz w zestawie wskaźnik´w pokazuje informację "Uszkodzone światła stopu". Po badaniu wzrokowym okazuje się, że jest uszkodzone trzecie światło stopu (rys. 1). Rys. 1. Przyczyną tej usterki może być przerwanie przewodu (rys. 2) w okolicy przepustu kablowego (światło stopu w tylnej pokrywie). Rys. 2. Aby usunąć problem, powinno się naprawić wiązkę przewod´w lub wymienić ją.

Ford

Galaxy VX, VY

S-Max mit Heckspoiler

Baujahr: 02/2006-10/2010

Anzeige Bremsleuchte defekt

Bei den oben genannten Fahrzeugen leuchtet im Info-Display „Bremsleuchte defekt“ auf.

Nach einer optischen Prüfung wird ein Defekt an der dritten Bremsleuchte (Bild 1.) festgestellt.



Bild 1.

Ursache hierfür kann ein Kabelbruch (Bild 2.) im Bereich der Kabeldurchführung (Heckklappe-Bremsleuchte) sein.



Bild 2.

Um das Problem zu beheben, sollte der Kabelbaum fachgerecht instandgesetzt oder erneuert werden.