

Ford Kondensat z klimatyzacji przedostaje się do przestrzeni na nogi | HELLA

Ford

Transit z klimatyzacją od rocznika 08.1994 - 2000

W niektórych z wymienionych modeli samochodów z klimatyzacją przy włączonej klimatyzacji kondensat może przedostawać się za pośrednictwem strumienia powietrza dmuchawy do przestrzeni na nogi/wnętrza samochodu.

W celu rozwiązanie tego problemu Ford oferuje miskę zbiorczą z odpływem montowaną pod ogrzewaniem.

W tym celu należy zdemontować dźwignię zmiany biegów i zdjąć wykładzinę podłogową w okolicy dźwigni. Ustawić miskę zbiorczą między blachą denną a obudową ogrzewania w prawidłowym ustawieniu montażowym. Następnie przenieść otwór w misce zbiorczej na blachę denną i rozwiercić w taki sposób, aby pasował do tulei gumowej. Zabezpieczyć otwór środkiem antykorozyjnym, założyć tuleję gumową i przymocować wykładzinę podłogową. Wyciąć odpowiedni otwór w wykładzinie podłogowej i założyć wąż odpływowy na króciec odpływowy miski zbiorczej, przekładając go przez tuleję gumową. Zainstalować dźwignię zmiany biegów na miejsce.

Wskazówka:

Wymagane części zamienne, takie jak miska zbiorcza, tuleja gumowa i wąż odpływowy należy zamówić u przedstawiciela handlowego firmy Ford.