

Ford S-Max / Galaxy - Przednie reflektory przestają działać podczas jazdy | HELLA

Ford

S-Max / Galaxy

Rok produkcji: 10/2014 – 02/2016

Ze światłami zakrętowymi LED

Mondeo

Rok produkcji: 05/2014 – 12/2015

Ze światłami zakrętowymi LED

Przednie reflektory przestają działać podczas jazdy

Przyczyną wystąpienia w czasie jazdy wyżej wymienionego problemu może być defekt sterownika reflektorów.

Jeżeli reflektory przestały działać, wykonać następujące czynności:

- Zatrzymać pojazd (uwaga: zwrócić uwagę na sytuację na drodze)
- Wyłączyć zapłon
- Włączyć zapłon i ponownie uruchomić silnik (reflektory zostają ponownie uaktywnione)
- Jeżeli reflektory ponownie przestaną działać, powtórzyć opisane czynności
- Udać się niezwłocznie do autoryzowanego warsztatu

Rozwiązanie problemu:

Zlecić autoryzowanemu warsztatowi aktualizację oprogramowania modułu sterownika reflektorów i modułu BCM (Body Control Modul, sterownika karoserii).

Producent pojazdu usunął już problem i powiadomił właścicieli samochodów, których dotyczy ta usterka. Jest jednak prawdopodobne, że z różnych powodów nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone lub naprawione.