

Ford Transit Connect - Awaria dmuchawy | HELLA

Ford

Transit Connect

Rok produkcji: 2012 - 2013

Awaria dmuchawy

Do wnętrza pojazdu dostaje się woda

Jeżeli w podanych wyżej pojazdach dojdzie do awarii dmuchawy, to oznacza, że do wnętrza nadwozia przedostaje się woda.

Woda może przedostawać się do wnętrza poprzez moduł ogrzewania i klimatyzacji lub kanały dolotowe powietrza i

powodować awarię dmuchawy. Przyczyną jest zazwyczaj wadliwe uszczelnienie dolnej części obudowy filtra kabinowego.

W celu rozwiązania problemu należy wykonać następujące czynności:

- Sprawdzić bezpiecznik silnika dmuchawy i w razie potrzeby wymienić
- Sprawdzić działanie silnika dmuchawy i ew. wymienić
- Usunąć filtr kabinowy
- Wymontować obudowę filtra kabinowego, zaopatrzyć w uszczelkę i ponownie zamontować
- Zainstalować filtr kabinowy
- Wykonać próbę szczelności