

Honda Civic VII - Dezynfekcja parownika | HELLA

Honda

Civic VII

Rok produkcji: 2001 – 2005

Wymiana filtra kabinowego

Dezynfekcja parownika

Aby przedostać się w wymienionych pojazdach do filtra kabinowego i wykonać dezynfekcję parownika, należy postępować w następujący sposób:

- Wymontować schowek na rękawiczki (rysunek 1).
- Zdjąć osłonę obudowy dmuchawy (rysunek 2).
- Wyciągnąć filtr kabinowy (rysunek 3).
- Wprowadzić lancę natryskową w celu zdezynfekowania powierzchni parownika (rysunek 4).









❗ Wichtiger Sicherheitshinweis