

Honda CR-V III - Tymczasowe przerwy w działaniu klimatyzacji | HELLA

Honda

CR-V III

Data produkcji: od 2007

Silnik: 2.2 CTDi

Tymczasowe przerwy w działaniu klimatyzacji

W wymienionych pojazdach uszkodzenie przełącznika może spowodować tymczasowe przerwy w działaniu klimatyzacji.

Awaria klimatyzacji objawia się sporadycznym przegrzewaniem wnętrza pojazdu.

W celu rozwiązania problemu należy sprawdzić lub wymienić przełącznik kompresora w skrzynce przełączników/bezpiecznikowej komory silnika (rysunek).

